



DIE SCHALUNG

 **NOE® RSP**

Stand: 04.2022

Reinigungs- und Servicepakete



Reinigungs- und Servicepakete (RSP) für NOE Mietschalung

	RSP Ultra	RSP plus	RSP
Rahmen-Stützenschalung			
Werkseitige Feinreinigung	✓	✓	✓
ohne Vorreinigung Rahmenseite	✓	✓	✗
inkl. Aufbohren von Ankerlöcher / Querbohrungen	✓	✗	✗
Rückseitenreinigung	✓	✗	✗
Schalhaut			
Plättchen Reparatur	✓	✓	✗
Schalhautwechsel	✓	✗	✗
Rahmen			
Dellen reparieren	✓	✓	✗
Profile austauschen	✓	✗	✗

Deckenschalung			
Reinigung	✓	✓	✓
Richtarbeiten	✓	✓	✗
Reinigung Deckenmietbelag	✓	✗	✗
H2O Träger ablängen	✓	✗	✗

Traggerüste und Arbeitsbühnen			
Reinigung	✓	✓	✓
Richtarbeiten	✓	✓	✗
Gerüstbelag instand setzen	✓	✗	✗

Zubehör			
Reinigung	✓	✓	✓
Richtarbeiten	✓	✓	✗

technische und wirtschaftliche Totalschäden	✗	✗	✗
--	---	---	---

- ✓ in der Pauschale enthalten
- ✗ wird auf Nachweis berechnet

RSP Ultra

Leistungsumfang

Werkseitige Endreinigung nach bauseitiger Vorreinigung (Grobreinigung) von

- Rahmen-Stützschalung
- Schalhaut
- Rahmen
- Zubehör
- Deckenschalung
- Gerüste

Verschmutzung von Belag und Außenflächen des Rahmens
Betonmilchschleier und krustenartige Betonreste, kaum erkennbarer Schalöleinsatz
Spannstellen und Querbohrungen verschlossen.

Verschmutzung Lauffläche bei Gerüsten
Betonmilchschleier und krustenartige Betonreste sind zulässig.

Verschmutzung der Rückseite
Betonreste und großflächige Betonverkrustungen. Funktionsprofile nicht bzw. stark eingeschränkt funktionsfähig.

Reparatur und Instandsetzung von Schäden durch unsachgemäße Handhabung

- Schalbelag-Instandsetzung (z.B. Rüttlerschäden)
- Schalhautwechsel bis 10 % der zurück gelieferten Menge
- Nachschweißarbeiten (z.B. Funktionsprofile in Rahmenschalungen)
- Dellen im Rahmenprofil oder Stützen reparieren
- Richtarbeiten (z.B. verbogene Gabelköpfe, Schalschlösser)
- Instandsetzung (z.B. Lohnkosten und Entsorgung beim Ablängen von H2O-Trägern auf die nächstkleinere Standardabmessung)

Nicht enthalten im RSP Ultra

- Gewalt- und Totalschäden
- Brand- und Wasserschäden
- Fehlteile

Bewertung von Gewalt- und Totalschäden

- Reparatur- bzw. Instandsetzungskosten übersteigen die Wiederbeschaffungskosten
- aus technischen oder/und statischen Gründen unzulässige Reparaturen

Abrechnung

Nach erfolgter Rücklieferung als einmalige %-Satz-Pauschale des zurückgelieferten Warenwertes des Baustellengesamtbestands

RSP Plus

Leistungsumfang

Werkseitige Endreinigung nach bauseitiger Vorreinigung (Grobreinigung) von

- Rahmen-Stützschalung
- Schalhaut
- Rahmen
- Zubehör
- Deckenschalung
- Gerüste

Verschmutzung von Belag und Außenflächen des Rahmens
Betonmilchschleier und krustenartige Betonreste, kaum erkennbarer Schalöleinsatz. Spannstellen und Querbohrungen müssen betonfrei sein. Funktionsprofile der Rückseite funktionsfähig.

Verschmutzung Lauffläche bei Gerüsten
Betonmilchschleier und krustenartige Betonreste sind zulässig.

Verschmutzung der Rückseite
Filmartige Betonreste am Rahmen und Querprofil. Funktionsprofile eingeschränkt funktionsfähig.

Reparatur und Instandsetzung von Schäden durch unsachgemäße Handhabung

- Schalbelag-Instandsetzung von 4-10 Schadstellen pro m² (z.B. Nagellöcher)
- Dellen im Rahmenprofil oder Stützen reparieren
- Richtarbeiten (z.B. verbogene Gabelköpfe, Schalschlösser)

Nicht enthalten im RSP Plus

- Gewalt- und Totalschäden
- Brand- und Wasserschäden
- Fehlteile
- grobe Verschmutzungen, die die Funktionstüchtigkeit der Schalungssysteme beeinträchtigen
- Decken-Mietbeläge, diese sind immer gereinigt zurückzuliefern

Bewertung von Gewalt- und Totalschäden

- Reparatur- bzw. Instandsetzungskosten übersteigen die Wiederbeschaffungskosten
- aus technischen oder/und statischen Gründen unzulässige Reparaturen

Abrechnung

Nach erfolgter Rücklieferung als einmalige %-Satz-Pauschale des zurückgelieferten Warenwertes des Baustellengesamtbestands

RSP

Leistungsumfang

Werkseitige Endreinigung nach bauseitiger Vorreinigung (Grobreinigung) von

- Rahmen-Stützschalung
- Schalhaut
- Rahmen
- Zubehör
- Deckenschalung
- Gerüste

Verschmutzung von Belag und Außenflächen des Rahmens

Baustellenmäßig vorgereinigtes Schalungsmaterial, wobei Betonmilchschleier und dünne filmartige Betonreste zulässig sind. Spannstellen und Querbohrungen müssen betonfrei sein. Der Einsatz von Schalöl muss erkennbar sein. Funktionsprofile der Rückseite funktionsfähig.

Verschmutzung Lauffläche bei Gerüsten

Baustellenmäßig vorgereinigtes Gerüstmaterial, wobei Betonmilchschleier und dünne filmartige Betonreste zulässig sind.

Verschmutzung der Rückseite

Betonmilchschleier und dünne filmartige Betonreste und Spritzer sind zulässig. Funktionsprofile funktionsfähig.

Reparatur und Instandsetzung von Schäden durch unsachgemäße Handhabung

- Schalbelag-Instandsetzung von 1-3 Schadstellen pro m² (z.B. Nagellöcher)

Nicht enthalten im RSP

- Gewalt- und Totalschäden
- Brand- und Wasserschäden
- Fehlteile
- Verschmutzungen, die die Funktionstüchtigkeit der Schalungssysteme beeinträchtigen
- Decken-Mietbeläge, diese sind immer gereinigt zurückzuliefern

Bewertung von Gewalt- und Totalschäden

- Reparatur- bzw. Instandsetzungskosten übersteigen die Wiederbeschaffungskosten
- aus technischen oder/und statischen Gründen unzulässige Reparaturen

Abrechnung

Nach erfolgter Rücklieferung als einmalige %-Satz-Pauschale des zurückgelieferten Warenwertes des Baustellengesamtbestands



DIE SCHALUNG



NOE-Schaltechnik
Georg Meyer-Keller GmbH + Co. KG

Kuntzestr. 72, 73079 Süssen
T + 49 7162 13-1
F + 49 7162 13-288
info@noe.de
www.noe.eu

Belgien
NOE-Bekistingtechniek N.V.
info@noe.be
www.noe.eu

Frankreich
NOE-France
info@noefrance.fr
www.noe.eu

Niederlande
NOE-Bekistingtechniek b.v.
info@noe.nl
www.noe.eu

Österreich
NOE-Schaltechnik
noe@noe-schaltechnik.at
www.noe.eu

Polen
NOE-PL Sp. Zo.o.
noe@noe.pl
www.noe.pl

Schweiz
NOE-Schaltechnik
info@noe.ch
www.noe.eu